

寿县经济和信息化局

关于“十查十做”表中工业企业 大气污染防治意见

各乡镇（园区），相关工业企业：

为深入推进大气污染防治综合防治工作，切实改善我县环境空气质量，市大气办制定了淮南市大气污染防治工作“十查十做”表，主要目的是为大气污染巡查检查提供工具性指导意见。现将表中涉及工业企业污染防治的检查内容、具体做法及相关解释印发给你们，请结合实际工作贯彻落实。届时县经信局将对此项工作落实情况进行督促指导。

- 附件：1. 淮南市大气污染防治“十查十做”表（工业企业部分）
2. 关于“十查十做”相关具体做法的解释

2021年8月12日



扫描全能王 创建

淮南市大气污染防治“十查十做”表

(工业企业部分)

事项	检查内容	具体做法
五查工业企业超不超,切实做好工业企业污染防治。	1. 环保处理设施是否应安 2. 环保处理设施是否正 3. 产尘车间是否关闭门窗 4. 工人是否能熟练操作治 5. 负责人是否具备环保管 理意识,能否确保开启环保 处理设备?	1. 废气做到应收尽收,有组织排放、 无组织排放均达到相应行业标准。 2. 环保处理设施应正常运行,并有完 备的运行、维护记录。 3. 车间的窗户在生产中严禁开启,车 间四壁不得安装排气扇,确保生产处 于密闭状态。 4. 企业负责人熟悉本企业各产污环节 及处理措施,工人能熟练使用污染治 理设施,企业有健全的环保管理制度。 5. 开展重点企业环保绩效分级【共分 为 A、B、C、D 四级或行业引领性企业】, 指导工业企业制定“一厂一策”实施 方案,实施差异化应急管理。
六查散乱污企业清未清,切实做好散乱污专项整治。	1. 严查疑似散乱污企业是 否办理相关正规手续、是否 符合产业政策、是否符合产 业布局、是否达标排放、是 否具备治理价值? 2. 严查木材加工企业是否 使用冒黑烟油锯机械? 3. 严查石材加工企业石棉 生产、碎石堆存及加工行为 是否存在严重污染。 4. 严查砂石料场是否存在 无证经营、占用土地以及严 重粉尘污染? 5. 严查喷涂、电焊作业是否 存在违法行为?	1. 属地负责排查,发现疑似散乱污企 业及时核实是否办理相关正规手续、 是否符合产业政策、是否符合产业布 局、是否达标排放等,确系“散乱污” 企业的,及时上报辖区政府。 2. 由辖区政府负责,分类施策、区别 对待,结合实际分别采取关停取缔、 整合搬迁、整治改造等措施。 3. 对确需关停的,要做到两断三清, 即断水、断电、清除原料、清除产品、 清除设备。 4. 禁止露天喷涂、电焊作业,喷涂废 气、电焊烟气应收集处理。



关于“十查十做”相关具体做法的解释

针对表中第 3 条具体做法：车间的窗户在生产中严禁开启，车间四壁不得安装排气扇，确保生产处于密闭状态。县大气污染防治工作领导小组进行了细化解释，并提出指导意见：

1. 按照环保规定，企业应在产废气环节安装废气收集装置，并确保收集效率达到环评要求。一般对产生粉尘废气、VOCs 废气车间要严格密闭。其目的：一是尽量让无组织粉尘废气在车间内沉降，减少对外界污染；二是通过密闭方式提升 VOCs 废气微负压收集效果，以确保有组织废气收集效率达标。对于产 VOCs 废气量大、浓度高的一般都要求在独立专用负压车间内全密闭收集或在专用设备内全量收集。

2. 在日常环境监察实践中发现，存在有企业有意不按规定运行污染防治设施，并通过开窗、排气扇通风等方式将生产废气排到外环境；或是因收集效率不达标，无组织量大，企业采取开窗、排气扇通风等方式降低车间内废气浓度，以维持工人正常生产。总体来说以上两种情况都属于环境违法行为，不仅污染环境，且损害工人健康权益。

3. 对于生产工序有面粉、石油焦粉、铝镁粉、木粉、橡胶



塑料粉、纺织纤维粉、鱼骨粉、淀粉、纸粉、煤粉、糠粉等（存在粉尘爆炸可能）废气的生产企业，应按照防范粉尘爆炸有关安全生产规定，严格维护通风除尘系统，按规定检测和规范清理粉尘，确保安全生产的同时达到环保要求。

4. 各乡镇、部门在具体落实“十查十做”工作要求时结合实际科学区分，按照排放废气种类甄别企业属于落实安全生产要求还是有意超标排污，对不落实粉尘涉爆安全相关规定，涉爆粉尘废气无组织排放超标的要立即停产整顿，对违反环保和安全生产有关法律法规违法行为依法予以查处。

